

DOORN ROOSJE

Stationsplein 11
6512 AB Nijmegen
The Netherlands

Contact: Robbie van Reen
lights@doornroosje.nl
www.doornroosje.nl
Tel. (+31) 24-355 4243

Light Patch Purple Stage

Channel Name	Patch	Mode	Optics	Location
1001 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.1	Control	11° - 22°	Bridge
1002 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.2	Control	11° - 22°	Bridge
1003 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.3	Control	11° - 22°	Bridge
1004 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.4	Control	11° - 22°	Bridge
1005 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.5	Control	11° - 22°	Bridge
1006 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.6	Control	11° - 22°	Bridge
1007 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.7	Control	11° - 22°	Bridge
1008 ADB Niethammer HPZ 211 D	17.8	Control	11° - 22°	Bridge
1009 Robert Juliat 329 HPC	17.9	Control	2kW	Bridge
1010 Robert Juliat 329 HPC	17.10	Control	2kW	Bridge
1011 Robert Juliat 329 HPC	17.11	Control	2kW	Bridge
1012 Robert Juliat 329 HPC	17.12	Control	2kW	Bridge
1013 Generic Par 64	17.13	Control	CP62	LX1
1014 Generic Par 64	17.14	Control	CP62	LX1
1015 Generic Par 64	17.15	Control	CP62	LX1
1016 Generic Par 64	17.16	Control	CP62	LX1
1017 Generic Par 64	17.17	Control	CP62	LX1
1018 Generic Par 64	17.18	Control	CP62	LX1
1019 Generic Par 64	17.19	Control	CP62	LX1
1020 Generic Par 64	17.20	Control	CP62	LX2
1021 Generic Par 64	17.21	Control	CP62	LX2
1022 Generic Par 64	17.22	Control	CP62	LX2
1023 Generic Par 64	17.23	Control	CP62	LX2
1024 Generic Par 64	17.24	Control	CP62	LX2
1025 Generic Par 64	17.25	Control	CP62	LX2
1026 Generic Par 64	17.26	Control	CP62	LX3
1027 Generic Par 64	17.27	Control	CP62	LX3
1028 Generic Par 64	17.28	Control	CP62	LX3
1029 Generic Par 64	17.29	Control	CP62	LX3
1030 Generic Par 64	17.30	Control	CP62	LX3
1031 Generic Par 64	17.31	Control	CP62	LX3
1032 Generic Par 64	17.32	Control	ACL	LX1
1033 Generic Par 64	17.33	Control	ACL	LX2
1034 Generic Par 64	17.34	Control	ACL	LX3
1035 James Thomas 2 Lite Blinder	17.35	Control	Blind	LX3
1036 James Thomas 2 Lite Blinder	17.36	Control	Blind	LX3
1037 James Thomas 2 Lite Blinder	17.37	Control	Blind	LX3
1038 James Thomas 2 Lite Blinder	17.38	Control	Blind	LX3

1053	Generic Par 64	17.53	Control	CP95	Room
1054	Generic Par 64	17.54	Control	CP95	Room
1055	Generic Par 64	17.55	Control	CP95	Room
1056	Generic Par 64	17.56	Control	CP62	Room
1057	Generic Par 64	17.57	Control	CP95	Room
1058	Generic Par 64	17.58	Control	CP95	Room
1059	Generic Par 64	17.59	Control	CP95	Room
1060	Generic Par 64	17.60	Control	CP95	Room
1098	MDG ATMe	17.98	On Stage Regulator Mode		Stage Right
1101	Robe Robin Actor 3	17.101	Mode 2	15° - 63°	Side Left
1102	Robe Robin Actor 3	17.117	Mode 2	15° - 63°	Side Left
1103	Robe Robin Actor 3	17.133	Mode 2	15° - 63°	Side Left
1104	Robe Robin Actor 3	17.149	Mode 2	15° - 63°	Side Right
1105	Robe Robin Actor 3	17.165	Mode 2	15° - 63°	Side Right
1106	Robe Robin Actor 3	17.181	Mode 2	15° - 63°	Side Right
1201	Robe Robin T1 Profile	18.1	1 -CMY	10° - 45°	LX1
1202	Robe Robin T1 Profile	18.50	1 -CMY	10° - 45°	LX1
1203	Robe Robin T1 Profile	18.99	1 -CMY	10° - 45°	LX1
1204	Robe Robin T1 Profile	18.148	1 -CMY	10° - 45°	LX1
1205	Robe Robin T1 Profile	18.197	1 -CMY	10° - 45°	LX2
1206	Robe Robin T1 Profile	18.246	1 -CMY	10° - 45°	LX2
1207	Robe Robin T1 Profile	19.1	1 -CMY	10° - 45°	LX3
1208	Robe Robin T1 Profile	19.50	1 -CMY	10° - 45°	LX3
1301	Robe Robin 300 LEDWash	18.295	Mode 2	15° - 63°	LX1
1302	Robe Robin 300 LEDWash	18.316	Mode 2	15° - 63°	LX1
1303	Robe Robin 300 LEDWash	18.337	Mode 2	15° - 63°	LX1
1304	Robe Robin 300 LEDWash	18.358	Mode 2	15° - 63°	LX1
1305	Robe Robin 300 LEDWash	18.379	Mode 2	15° - 63°	LX2
1306	Robe Robin 300 LEDWash	18.400	Mode 2	15° - 63°	LX2
1307	Robe Robin 300 LEDWash	19.99	Mode 2	15° - 63°	LX3
1308	Robe Robin 300 LEDWash	19.120	Mode 2	15° - 63°	LX3
1401	Robe Robin 800 LEDWash	19.141	Mode 2	15° - 63°	LX4
1402	Robe Robin 800 LEDWash	19.163	Mode 2	15° - 63°	LX4
1403	Robe Robin 800 LEDWash	19.185	Mode 2	15° - 63°	LX4
1404	Robe Robin 800 LEDWash	19.207	Mode 2	15° - 63°	LX4
1501	Robe Robin Silverscan	20.1	1 -CMY	9.5° - 60°	LX5
1502	Robe Robin Silverscan	20.33	1 -CMY	9.5° - 60°	LX5
1503	Robe Robin Silverscan	20.65	1 -CMY	9.5° - 60°	LX5
1504	Robe Robin Silverscan	20.97	1 -CMY	9.5° - 60°	LX5
1505	Robe Robin Silverscan	20.129	1 -CMY	9.5° - 60°	LX6
1506	Robe Robin Silverscan	20.161	1 -CMY	9.5° - 60°	LX6
1507	Robe Robin Silverscan	20.193	1 -CMY	9.5° - 60°	LX6
1508	Robe Robin Silverscan	20.225	1 -CMY	9.5° - 60°	LX6
1509	Robe Robin Silverscan	20.257	1 -CMY	10° - 45°	LX7
1510	Robe Robin Silverscan	20.289	1 -CMY	10° - 45°	LX7
1511	Robe Robin Silverscan	20.321	1 -CMY	10° - 45°	LX7
1512	Robe Robin Silverscan	20.353	1 -CMY	10° - 45°	LX7
1513	Robe Robin Silverscan	20.385	1 -CMY	10° - 45°	LX8
1514	Robe Robin Silverscan	20.417	1 -CMY	10° - 45°	LX8
1515	Robe Robin Silverscan	20.449	1 -CMY	10° - 45°	LX8
1516	Robe Robin Silverscan	20.481	1 -CMY	10° - 45°	LX8
1801	Martin Atomic 3000	18.481	4 Channel	90°	LX1
1802	Martin Atomic 3000	18.485	4 Channel	90°	LX1
1803	Martin Atomic 3000	18.489	4 Channel	90°	LX2
1804	Martin Atomic 3000	18.493	4 Channel	90°	LX2

Notes: You need to patch dimmer 53 thru 60 for house lights

Node: ELC dmXLAN nodeGBx8

IP: 2.0.98.51